

Số: 982 /BVBC

Bình Chánh, ngày 25 tháng 7 năm 2024

V/v yêu cầu báo giá Sửa chữa/ thay thế  
phụ kiện cho thiết bị y tế

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam**

Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa/ thay thế phụ kiện control box cho hệ thống máy X quang, hãng Siemens với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của Bệnh viện:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Bình Chánh (Địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh)
- Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Điện thoại: 028 22183088/  
Email: vttbyt.bvbc@gmail.com)
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Bệnh viện huyện Bình Chánh, địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
  - Nhận qua Email: vttbyt.bvbc@gmail.com
  - Nhận qua Fax: 0283 760 0215
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h ngày 25/7/2024 đến trước 16h ngày 02/8/2024.  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành 25/7/2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

**Danh mục thiết bị y tế.**



STT	Danh mục Dịch vụ	Mô tả	Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện	Dự kiến hoàn thành
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sửa chữa/ thay thế	Sửa chữa thay thế phụ kiện control box cho hệ thống máy X quang: - Hãng: Siemens - Model: Multix Fusion Max	01	Cái	Bệnh viện huyện Bình Chánh	Tháng 08/2024

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT; VT-TBYT.



**Võ Ngọc Cường**

